



Vistoria técnica 30/08/2024

Documento: SB 064847/2024-57

Local do evento: Rua Etram, oposto ao nº 473 - **Bairro Planalto**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Japonicum) medindo 8,0m X DAP 0,50m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes expostas danificando o passeio e com galhos sobre a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3