



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 14/07/2025

Documento: SB 066407/2025-58

Local do evento: Rua Santo Dias da Silva, 399 - Bairro Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Nêspera (Eriobotryajaponica) medindo 8 m x Dap 0,25m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a remoção da espécie

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins