



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**  
**SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**  
**Email-su302@saobernardo.sp.gov.br**

Data da vistoria:-06/05/2022

**Documento:-SB.067366/2022-29 – Solicitante: “Viana Maria Dilo”**

**Local do evento:-RuaDr. Fausto Ribeiro de Carvalho, 565- Bairro –Rudge Ramos .**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira , (**Ficusbenjamina**), medindo 7,00m, X DAP 0,80m, estado fitossanitário comprometido , com raízes danificando o passeio , muro do imóvel , e dificultando a acessibilidade dos usuários . Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

**Obs:-**

**Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

**( X ) Grau Grave EM( x ) Risco de queda**

**Outros:- LM . 4661 –art. 60 .**

**Ve elétrica: ( x ) Sim ( ) Não<->Passeio▶ ( ) < que 1,60m (X ) > que 1,60m**

**Relatório fotográfico**



**Execução dos serviços**

**Remoção:-...../...../.....**

**Replanteio:-...../...../.....Espécie- :.....**

**Avaliação técnica : Autorizo :substituição**

**Antonio Martins**  
Matr . 12354-2 –  
SU 302

Martin@06/06/2022

**Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo