



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 23/07/2025

Documento: SB.067662/2025-89

Local do evento: Rua Rio Feio,182 - Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores de espécies diferentes plantadas na mesma cova, 01 Dedaleiro (Lafoenia pacari santhilairi) medindo 07 m x Dap 0,20m, 01 Oiti (Licianiatomestosa) medindo 06 m x Dap 0,20 m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a substituição das espécies.

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado:Remoção

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins