



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/08/2023

Nº. Documento: SB.069371/2023-53

Local do evento: Travessa Marechal Deodoro, 78 - Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em nova vistoria o local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Quaresmeira (Tibouchina granulosa), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,35 metros, 01 da espécie Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), medindo 2,00 metros de altura DAP 0,05 metros, estado fitossanitário regular. Portanto somos favoráveis a remoção dos 02 espécimes. Obs: No local haverá rebaixamento de guias.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a remoção(02)

Odair Ap.Maciél
Matr. 3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....