



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 25/07/2025

Documento: SB. 069992/2025-50

Local do evento: Rua Maria Azevedo Florence, 172 - Bairro – Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie, Alfeneiro do japonês (Legustrum lucidum) medindo 9 m x Dap 0,60 m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas e danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins