



Vistoria técnica 10/10/2024

Documento: SB.070343/2024-55

Local do evento: Rua Rinópolis, 42 - **Bairro Rudge Ramos**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (*Tipuana Tipu*) medindo 12,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando passeio público gravemente e galhos altos com certo grau de inclinação sobre a residência. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo