



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 29/07/2025

Documento: SB.071916 /2025-59

**Local do evento: Rua Jorge Pires, 181 (lado oposto) Bairro - Assunção**  
**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores de espécies diferentes, 01 Jequitiba-cravinho (Cariniana) medindo 10 m x Dap 0,40m, 01 Abacateiro (Persea Americana) medindo 7 m x Dap 0,25m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição das espécies.

( ) Grau Grave ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica :**

**Autorizado: Substituição**

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins