



Vistoria técnica 29/08/2024

Documento: SB 072031/2024-68

Local do evento: Avenida Visconde de Araruama, 124 - **Bairro Ferrazópolis**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie figueira (Ficus Benjamina) medindo 8,0m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com lesões aparentes no tronco e com as raízes danificando passeio público em grandes proporções. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3