



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 06/08/2025

Documento: SB.073167/2025-26

Local do evento: Rua João Cavinato ,94 - Bairro - Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores de espécies diferentes, 02 Ipês Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) 01 medindo 15 m x Dap 0,60m e o outro medindo 08 m x Dap 0,40m, 01 Pau Formiga (*Cyntharexillum myrianthus*) 20 m x Dap 0,90 m , sendo 01 na calçada, 02 na praça estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público .

Portanto somos favoráveis a substituição das espécies


() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim Enel () () Não Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins