



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 31/07/2025

Documento: SB.073290/2025-14

Local do evento: Avenida São Paulo,646 Bairro - Jordanópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore espécie Leucena(Leucaenaleucocephala)medindo 09 m x Dap 0,40m,estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a remoção da espécie.

( ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( )LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins