



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 26/06/2023

Nº. Documento: SB.073551/2023-50 - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Local do evento: Av. Pereira Barreto, 400 - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 arbóreas árvores da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00 metros de altura, DAP 0,45 metros cada, estado fitossanitário regular, porém as raízes danificou o passeio público impedindo a acessibilidade dos cadeirantes e para os pedestres que circulam pelo local. Portanto Somos favoráveis a remoção pois o passeio é acesso de cadeirantes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda (x) Entrada de garagem

(x) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 393279

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

AGILIZAR



Av. Pereira Barreto, 400 - Bairro Baeta Neves