



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 06/08/2025

Documento: SB.074129/2025-30

Local do evento: Rua Itamarati, 118-119-126-142- Bairro - Jardim Petroni

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores de espécies diferentes, 01 Abacateiro (*Persia americana*) medindo 10 m x Dap 0,60m, 01 Alfeneiro do japão (*Legustrum lucidum*) medindo 09 m x Dap 0,60m, 01 Ficus benjamina (*Moraceae*) medindo 09 m x Dap 0,50 m, 01 Quaresmeira (*Tibouchina granulosa*) medindo 06 m x Dap 0,40 m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição das espécies

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim Enel (x) () Não Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins