



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 26/08/2021

Nº. Documento: SB.076160/2021-13

Local do evento: Av. Imperatriz Leopoldina, 730 - B. Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ficus (Ficus benjamina) medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,45m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com lesões no tronco e suas raízes estão danificando passeio publico, prejudicando acesso e circulação de pedestres em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:-
(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Qual:

Vistoria técnica:

Odair AP. Maciel
Matr- 3932-9
SU . 302

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção - SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- _____Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos-:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-_.....Quantidade.....

SU:-/...../.....Responsável:-.....Matr.....