



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria técnica:- 29/06/2023

Nº. Documento:- SB.0762792023-67

Local do evento:- Rua Sergipe, 91 – Bairro Nova Petrópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie **Ficus (Ficus benjamina)**, medindo 9,00 metros de al DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando o passeio público em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda

(x) Outros: - lei 6370/2014

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Odair Aparecido Maciel
Matr. 39329
SU. 302

Autorizada a substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU..3
Engº Agrônomo

Execução dos serviços.

Remoção :-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.....Passado em...../...../.....Executado em...../...../.....

Espécie:-.....

SU . 302...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....



Rua Sergipe, 91 - Bairro Nova Petropolis