



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 18/08/2025

Documento: SB.078135/2025-66

Local do evento: Rua Dos Vianas,728 Bairro - Baeta Neves

### Laudo Técnico

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Falsa Murta (Murrayamaniculata) medindo 05 m x Dap 0,20m, sem vida orgânica estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

( ) Grau Grave EM (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins