



Vistoria técnica 03/10/2024

Documento: SB.078149/2024-55

Local do evento: Rua Dráusio, 610 - **Bairro Paulicéia**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 11,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário regular, porém com suas raízes danificando o passeio público, alto grau de inclinação sobre a residência e próximo à fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de Queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo