



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/08/2023

Nº. Documento: SB.078470/2023-84

Local do evento: Rua Luigia Bortoloto Bernardello, 57 e 52 - B. Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,55 metros cada, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. Obs: poda de raízes poderá ocasionar a queda dos espécimes. Portanto somos favoráveis a remoção passeio publico não tem espaço técnico para replantio.

Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção (02)

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Luigia Bortolotto Bernardello, 57 - Bairro Alves Dias



Rua Luigia Bortolotto Bernardello, 52 - Bairro Alves Dias