



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 19/08/2025

Documento: SB.078490/2025-08

Local do evento: Rua Rita Mendes de Oliveira, 256 - Bairro - Alvarenga

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores de espécies diferentes 02 Ipês de jardim ( *Tecoma stans*) medindo 04 m x Dap 0,20 m, 01 Ipê Rosa ( *Handroathus heplophyllis* ) medindo 09 m x Dap 0,30 m, 01 Aroeira Pimenteira ( *Shinus terebinthifolia* ) medindo 06 m x Dap 0,20 m, 01 Amoreira ( *Morus nigra* ) medindo 06 m x Dap 0,40 m, 01 Açã peixe ( *Vernonia polysphaera* ) medindo 03 m x Dap 0,20 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o muro e o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição das espécies. E podar as demais árvores

( ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins