



Vistoria técnica 30/08/2024

Documento: SB 080064/2024-98

Local do evento: Rua Sidney Cabral Xavier, 13 - **Bairro:** Planalto

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Japonicum*), medindo 9,0 m X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e passagem de pedestres. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3