



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 07/11/2022

Nº. Documento: SB.080216/2021-61

Local do evento: Rua Vitória Zaia Vicentino, 58 - B. Dos Fincos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (*houzênia dulcis*) medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição pois no local já houve queda de municípe.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:-

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair AP. Maciel
Matr- 3932-9
SU . 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção - SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- _____Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos-:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replântio:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-_.....Quantidade.....

SU:-/...../.....**Responsável**:-.....**Matr**.....