



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/08/2021

Nº. Documento: SB-081496/2021-59

Local do evento: Rua Siqueira Campos, 197

B. Assunção

Lauda Técnico:

A ÁRVORE SE ENCONTRA NA RUA JOSÉ DE ALENCAR, 20 ESQUINA
COM A RUA NESTOR MOREIRA

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percida () Rico de Queda () Entrada de A

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Assessor de Direção

Odair

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Nestor Moreira, 197 - Bairro Assunção



Exmo. Sr Prefeito do Município de São Bernardo do Campo,

O requerente abaixo qualificado vem, respeitosamente, expor e requerer o seguinte:

Assunto: 156 - Vistoria em árvores com risco de queda ou doentes

Detalhamento: Solicita a vistoria para análise de remoção/substituição de 01 árvore localizada na R. José de Alencar nº 20 esquina com a Rua Nestor Moreira.

Informa que a mesma está com suas raízes muito altas onde já estufou, rachou e fez buracos na calçada e esta prejudicando a passagem de pedestres, informa também que ela está muito alta e circunferência muito larga.

Local do evento: Rua Siqueira Campos, 197 - Bairro: Assunção - CEP: 09810-460

Dados do Documento

Órgão: SB - Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

Documento: SB.081496/2021-59

Data de entrada: 09/08/2021 às 11:04

Unidade origem: SA-100-7 - 7º Serviço de Atendimento ao Cidadão - Atende Bem Poupatempo

Unidade responsável: SU-302 - Seção de Manutenção de Praças e Jardins

Interessado: NABIL RAONDA

Nestor Moreira , 197 - casa - Bairro: VI Mark - CEP: 9810430

Nestes termos, pede deferimento:

Requerente/proprietário:

CPF/CNPJ:

Cadastrado por: Eliete Dias Chaves