



Vistoria técnica 11/10/2024

Documento: SB.082461/2024-15

Local do evento: Rua Santa Adelaide, 129 - Qd 18 nº1197 **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Jacarandá Mimoso (*Jacaranda mimosifolia*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

