



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/08/2023

Nº. Documento: SB.082621/2023-54

Local do evento: Rua Olinda, 258 - B. Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pata de vaca (Bauhinia variegata), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com grande grau de inclinação para o imóvel e raízes danificando passeio público.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 4370/2014 LM.

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.  Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a substituição**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

