



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/09/2023

Nº. Documento: SB.083361/2023-33

Local do evento: Av. Dom Pedro de Alcântara, 39 - Bairro Montanhão

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local dia 06/09/2023 informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus Benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário comprometido tronco com varias lesões aparente no tronco devido ação de agentes entomológicos (mosca branca), mais de 80% sem vida orgânica, informamos ainda que suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Peticidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Av. Dom Pedro de Alcântara, 39 - Bairro Montanhão