



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/08/2021

Nº. Documento: SB.081496/2021-00

Local do evento: Rua José de Alencar, 20 com Rua Nestor Moreira - Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando o acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percida Rico de Queda Entrada de Autos

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU-3

Matr: 3932-9
Engº Agrônomo