



Vistoria técnica 29/08/2024

Documento: SB 085377/2024-18

Local do evento: Rua Cândido Catelan, 18 - **Bairro Ferrazópolis**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie figueira (Ficus Benjamina) medindo 8,0m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com lesões aparentes no tronco e com as raízes danificando passeio público em grandes proporções. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3