



Vistoria técnica 08/11/2024

Documento: SB.085679/2024-91

Local do evento: Rua São João, 262 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 1 da espécie Aroeira-Salsa (*Schinus molle*), 1 da espécie Ipê (*Handroanthus*) e 1 da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*), medindo aproximadamente 5,0m X DAP 0,4m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e apresentando alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.


( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3