



Vistoria técnica 28/08/2024

Documento: SB 085766/2024-09

Local do evento: Rua Julieta, 246 - **Bairro:** Jordanópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (*Hovenia dulcis*), medindo 9,0 m, X DAP 0,50 m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos e com raízes danificando o passeio em grandes proporções. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando o passeio

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção