



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 09/08/2023

Nº. Documento: SB-086797/2023-83

Local do evento: Rua Agostinho Masini, 80 - B. Botujuru

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3