



Vistoria técnica 04/09/2024

Documento: SB.088946/2024-19

Local do evento: Rua Continental, 200 - **Bairro Jardim do Mar**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 2 árvores da espécie Ipê Rosa (Handroanthus heptaphyllus) medindo 12,0m X DAP 0,70m, com estado fitossanitário regular, raízes danificando passeio público em grandes proporções, invadindo o mobiliário urbano e galhos afetando a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo