



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria em:- 26/07/2022

Documento:- SB.091009/2022-42

Local do evento: *Rua Gerônimo dos Santos, 51* – *Bairro Nova Petropolis*

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie jacarandá mimoso (jacarandá mimosoefolia), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,20 metros , estado fitossanitário comprometido grande grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percida Risco de queda

Outros: alto grau de inclinação

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- Sim Não >>>Passeio ► < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a Substituição

Odair Apº Maciel
Matr. 3932-9
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Remoção de Árvore:-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replântio de Árvore(s):-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

SU. 302,...../...../.....Resp.....Matr.....