



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 29/07/2022

Nº. Documento: SB.092585/2022-57

Local do evento: Rua João Emilio Fanani, 27 - B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00m de altura, DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular. Porém encontram-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Passeio não tem espaço técnico para replantio

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.


Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Mozadora informa que
NÃO CONSEGUIU ABRIR O
PORTÃO E QUE SEU
MARIDO CAIU NAS RAÍZES
COM A MOTO.