



Vistoria técnica 26/08/2024

Documento: SB.092765/2024-91

Local do evento: Rua José Gregório de Medeiros, 37 - **Bairro:** Rio Grande

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie resedá (Lagerstroemia indica) medindo 6,0m X DAP 0,25m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Raízes danificando o passeio G.P.

( ) Outros:

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo