



Data da Vistoria:- 22/09/2021

Documento:- SB.093303/2021-88

Local do evento:- Rua Raposo Tavares, 289 -299 (lado oposto) Bairro Rudge Ramos

#### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 ( Três) árvores da espécie tipuana ( **Tipuana Tipu** ), medindo 8,50 m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém as mesmas estão com raízes danificando o passeio público e alto grau de inclinação e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes, tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

( x ) Grau Grave EM ( ) Frente garage

Rede elétrica:- ( X ) Sim ( ) Não <<>>Passeio ► ( ) < 1,60 m. ( X ) > 1,60 m.

#### Relatório Fotográfico



#### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção : ...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio :- ...../...../..... Espécime: .....

Laudo Técnico

Antonio Martins  
Matr.12354-2  
SU .302

Autorizo: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo