



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 11/07/2025

Documento: SB 93601/2020-46

Local do evento: Rua Antonio Miolaro, 254– Bairro Santa Terezinha

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Sibipiruna* (*Caesalpinia pluviosa*) medindo 100m X DAP 0,50cm. estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998. () Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica:

Autorizado: substituição

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins