



Vistoria técnica 26/08/2024

Documento: SB.094768/2024-96

Local do evento: Rua Padre Igino Francisco Teixeira, 177 - **Bairro:** Assunção

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo uma da espécie Pata-de-vaca (Bauhinia farficata) e uma sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), ambas medindo aprox 7,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomologicos, com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso de pedestres. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Risco de queda

( ) Outros:

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3