



Vistoria técnica 16/08/2024

Documento: SB.096356/2024-82

Local do evento: Rua Olavo Gonçalves, 263 **Bairro: Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*), medindo 8,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos e as raízes danificando passeio público, vários galhos secos causando transtornos para com o imóvel. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.




Grau Grave EM Risco de queda

Outros:

Rede elétrica : Sim Não - Passeio ► < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2	Foto 3
		

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo