



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/08/2023

Nº. Documento: SB.096543/2023-36

Local do evento:- Rua Holanda Cavalcanti, 113 - B. Ferrazopolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Uva japonesa (*Housênia dulcis*), medindo 8,00m de alt. DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos e suas raízes estão danificando passeio público. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- (x) Sim () Não Largura passeio (x) maior de 1,60 mts. () menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual:

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção

Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3