



Vistoria técnica 06/12/2024

Documento: SB.099407/2024-48

Local do evento: Rua Aljubarrota, 793 – **Bairro** Rio Grande

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie Figueira (Ficus Benjamina) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando o passeio gravemente. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo