



Vistoria técnica 03/09/2024

Documento: SB.099507/2024-65

Local do evento: Avenida Senador Ricardo Batista, 526 - **Bairro Assunção**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie tipuana (Tipuana Tipu), medindo 10,0m X DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, e interferindo na futura entrada e saída de veículos no empreendimento.

Portanto somos pela remoção das referidas árvores.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3