



Vistoria técnica 09/09/2024

Documento: SB.099755/2024-37

Local do evento: Rua Gasparini, 130 - **Bairro Rudge Ramos**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Sibipiruna* (*Caesalpinia pluviosa*) medindo 8,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público em grandes proporções e galhos altos interferindo na rede elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo