



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
SU. 3 - DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS  
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS  
Rua dos Tangarás, 867 – Bairro Parque dos Pássaros – gov.br Tel.2630-8048  
E-mail:su302@saobernardo.sp.

Vistoria técnica:- 26/08/2022

Documento:- SB.099929/2022-65–Solicitante: “Neide Matsuda Jorge”

Local do evento:- Rua Juquiá, 187 -193 -197 - Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da família *ligustrum*, ( *Ligustrum japonicum* ), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,80 m, estado fitossanitário comprometida, com raízes danificando o passeio, alto grau de inclinação, rachando o muro do imóvel e oferece risco de queda. Portanto somos favoráveis **substituição** dos espécimes.  
Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido )

( x ) Grau Grave EM ( x ) Risco de queda

( ) Outros: LM . 4661 – artº 60 e Lm.6370 – 2014.

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não<:> passeio ► ( x ) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

Relatório fotográfico



Execução dos serviços:

Remoção :-...../...../.....

Replanteio:-...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Autorizado: substituição

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

Martim@26/08/2022