



Vistoria técnica- 04/09/2023

Documento: SB.099999/2022-77–Interessado: “Alan Ricardo Paris”

Local do evento: Rua Agostinho Cesar Bassolli, 162 – 168 – Vila Dourados - Bairro Rudge Ramos.

**Laudos Técnico:**

Em vistoria realizada no local constatamos que trata-se de 01 árvore da família figueira, ( **Ficus spp** ), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,80 m, estado fitossanitário comprometida, com raízes danificando o passeio, alto grau de inclinação, rachando o muro do imóvel e oferece risco de queda. Portanto somos favoráveis **remoção** do espécime, tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio.

( x ) Grau Grave EM ( x ) Risco de queda

( ) Outros: LM . 4661 – artº 60 e Lm.6370 – 2014.

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não<:> passeio ► ( x ) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção: ..... /..... /.....

Replanteio: ..... /..... /..... Espécie:.....

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Antônio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302

**ASSESSOR DE DIREÇÃO-SU.3**

Joabe de Melo da Silva  
Matr. 42825-5  
Engº Agrônomo  
M.A@04/09/2023