



Vistoria técnica: 20 /09/2023

Documento: SB. 101730/2023-92 – Interessado: “ MARGARETE GALLINA E SILVA ”

Local do evento:- Rua Vera Cruz, 589 -Jd. Silvestre - Bairro Anchieta.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (*Ligustrum japonicum*), medindo 7,00m, X CAP 0,95m, estado fitossanitário comprometido, porém com parte do caule podre, raízes danificando o passeio em grande proporção. Portanto sugerimos a **substituição** da mesma.

Obs.

(x) Grau Grave EM (x) Risco de queda

Rede elétrica:- (x) Sim () Não ... Largura passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

Replanteio:...../...../..... Espécime:.....

AValiação Técnica

CHEFE DE SEÇÃO

Antônio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Matr.42825-5
Engº Agrônomo