



Vistoria técnica 08/10/2024

Documento: SB.103060/2024-44

Local do evento: Rua Stella Bechelli Guazzelli, 116 - **Bairro Assunção**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie alfeneiro do japão (*Ligustrum Japonicum*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio e com galhos em contato com a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo