



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 01/09/2023

Nº. Documento: SB.103332/2023-58

Local do evento: Rua Caçapava, 48 - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em nova vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Arueira Salsa (Schinus Molle), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,25 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com grande grau de inclinação.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Largura passeio: () < que 1,60mts. (x) > que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr:3932-9

Autorizamos a substituição

EngºAgrônomo

Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime (s) Replantada (s):-.....Quantidade :-.....

SU . 302//.....:-Responsável :-.....Matr.:-.....