



Vistoria técnica 16/10/2024

Documento: SB.104301/2024-96

Local do evento: Rua Municipal, 326 - **Bairro Centro**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas, danificando o passeio público gravemente e próxima à fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo