



Vistoria técnica 21/10/2024

Documento: SB.104768/2023-96

Local do evento: Rua José Monteiro de Brito Netto, 139 - **Bairro Centro**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum lucidum*) medindo 5,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e impedindo a entrada na garagem em frente. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3