



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:-13/09/2023

Nº. Documento: SB.104949/2023-39

Local do evento: Rua Bauru, 423

-

B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia peltophoróides*), medindo 12,00 metros de altura DAP 0,55 metros, estado fitossanitário regular porém o espécime encontra-se com as raízes levantando e danificando passeio público em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:-

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( x ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU . 302

  
Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:-** \_\_\_\_\_Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Destocador:-**..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos- .....**:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replantio:-**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):-**\_\_\_\_\_Quantidade.....

**SU:-** ...../...../.....**Responsável:-**.....**Matr**.....